

Q

화면을 누르고 있을 때 보정 화면 나타나게 않게 하고 싶은데 어떻게 하나요?


A

Ether Loader 화면에서 Config 를 누르면 Config 화면이 나타납니다.


Config 화면에서 Touch Calibrate Time (sec) 체크를 해제 하거나 보정모드 진입 시간을 늘려 주시면 됩니다.

[설정방법]

1.XPANEL 에서 응용 프로그램을 종료합니다.




각각의 모서리를 하나씩 누르면 대화상자가 팝업 됩니다. 모든 환경설정 툴이 대화 상자 안에서 볼 수 있게 됩니다.




Exit 를 눌러서 Xpanel 프로그램을 종료하고 데스크 탑 윈도우로 돌아갈 수 있습니다. 윈도우로 나오시면 Ethernet Loader v1.21 화면을 볼 수 있습니다.

2.Ethernet Loader 창에서 Option 설정



Ethernet Loader v1.21 대화상자에서 Confige 를 누르면 Confige 화면이 나타납니다.



보정시간 (Default:30 초)을 증가 시키거나 Touch Calibrate Time (sec) 체크를 해제 하시면 기능을 사용하지 않습니다.