

- SCADA 에서 msec 단위로 트렌드 구현이 가능한가요?
- 고속 트렌드를 이용하면 가능합니다.
 - 1. SCADA 고속 트렌드 사용에 앞서 설정해야 할 사항이 있습니다. SCADA 도움말에 "고속트렌드"를 검색하면 설정 방법이 나옵니다.

Navigation: 실시간 그래프 > 고속 Trend >

설정 방법

3. 오브젝트를 어떻게 만들고 설정하는가?

1) 고속 트렌드 사용을 위한 사전 준비

- Cimon 설치 폴더로 가서 AddOn.Lst 파일을 텍스트 에디터로 연다.
- 맨 마지막 줄에 다음과 같은 라인을 추가한다
- 만일 내용에 아래와 같은 내용이 있다면 절대 추가 해서는 안된다.

TRMEditor.dll,Fast Trend,trh,TRMRun.dll,,

🥘 AddOn.Lst - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H) SchEdit.DLL,일정관리,SCH,Scheduler.Dll,일정관리,Scheduler.Bmp RecipeEdit.DLL,레시피편집기,RCP,RecipeRun.Dll,,Recipe.bmp MCTIEditor.dll,순차제어,mcp,MCTIRun.dll,,MultiControl.Bmp GroupEditor.dll,그룹편집기,gtd,,,group_editor.bmp TrBlkEditor.dll,트렌드판넬편집기,ttd,,,trendpanel_editor.bmp AniEditor.dll,애니메이션 편집,cmani,,,animation_editor.bmp GSchEdit.dll,그룹일정기,gsh,GSchRun.dll,,group_scheduler.bmp PartEditor.dll,파트편집기,part,,,part_editor.bmp CommentTableEditor.dll,코멘트테이블,cmt,CommentTableRun.dll,,comments.bmp MinReportEditor.dll,분 단위 보고서,amm,MinReportRun.dll,,minute_report.bmp LogDBEditor.dll,사용자LOG DB,Ide,LogDBRun.dll,,userlogdb.bmp DynamicImageModelEdit.dll,변화 이미지 모델 편집기,dim,DynamicImageModelRun.dll,,DynamicImageModelEdit.Bmp AudioPlayerEditor.dll,오디오 플레이어,adb,AudioPlayerRun.dll,,AudioPlayerImage.bmp TRMEditor.dll,고속트렌드,trh,TRMRun.dll,,FastTrendImage.bmp MilliSecEditor.dll, MilliSec데이터수집, msp, MilliSecRun.dll,

,OpcRun,orn,OpcRun.dll,,

반드시 SCADA 설치 경로에 있는 AddOn.Lst 파일을 열고 위의 텍스트를 추가해야 합니다.



텍스트를 추가하면 아래와 같이 고속 트렌드가 생성됩니다.



2. I/O 디바이스에서 통신 설정을 하고 데이터베이스에서 태그를 등록합니다.

CIMON PLC Ethernet 통신 설정	×
스테이션 통신포트	
TEST	편집
TEST [172.30.20.145] :	삭제
	스테이션 추가
	통신블록 추가
	저장
	종료



🔗 데이터베이스 [고속트렌 : 🎝 🖏 🔒 🎓 🥹	⊑TEST.dbx]						×
■ 고속트렌드TEST	이름	종류	디바이스	어드레스	초기값	부가기능	주석
	A1	아날로그	TEST.TEST	D00	20000	초기값쓰기	
	i≊i A3 i≧i A4	아날로그 아날로그	TEST.TEST TEST.TEST	D02 D03	30000 40000	초기값쓰기 초기값쓰기	
	<						>

초기 값 쓰기는 넣지 않아도 무방합니다.

3. 데이터 변화를 위해 간단하게 Script 를 작성했습니다.

$\frac{1}{2}$	Sub Main()
3	While 1
±567-80	T1=GetTagVal("A1") T2=GetTagVal("A2") T3=GetTagVal("A3") T4=GetTagVal("A4")
10 11 12 13	T1 = T1 + 1000 T2 = T2 + 1000 T3 = T3 + 1000 T4 = T4 + 1000
14 15 16 17 18	SetTagVal "A1", T1 SetTagVal "A2", T2 SetTagVal "A3", T3 SetTagVal "A4", T4
20	If T1 = 20000 Then
22	SetTagVal "A1", 10000
23	End If
26	If T2 = 30000 Then
28	SetTagVal "A2", 20000
30	End If
31	lf T3 = 40000 Then
33	SetTagVal "A3", 30000
35	End If
37	lf T4 = 50000 Then
- 39 - 40	SetTagVal "A4", 40000
41	End If
43	Sleep 100
45 46	Wend
47	End Sub



4. 고속 트렌드 모델을 만들고 설정을 합니다.

💽 고속트렌드 [고속트렌드TEST.fte] × 🤌 데이터베이스 [고속트렌드TEST	📓 스크립트 [고속트렌드TEST.scx]	🔲 [PAGE 1.PGX]
모텔 · · · · 고속트렌드TEST · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	모델 이름 TEST 동작 설정 공정 감시 및 저장 저장 간격 10 샘플링 수 10 10 저장 설정 경로 C:₩Users₩강지북₩Des 저장날짜 5 태그 목록	추가 수정	
	번호 태그 1 001 Ai 002 Ai 003 Ai 004 Ai < < 추가 삭제 탄	미름 1 2 3 4 편집	

고속 트렌드 동작 설정에는 3 가지의 설정이 있습니다.

a. Simple Monitoring (실시간 감시) 데이터를 저장하지 않고 그냥 보기만 한다. b. Real Time Save and Monitoring (실시간 감시 및 저장) 보는 것과 동시에 저장을 한다 c. Factory Produce Save and Monitoring(공정 감시 및 저장) 저장 경로를 설정하고 신호를 주면 해당 경로에 저장을 시작하고 신호를 주면 저장을 멈춘다

고속 트렌드의 제한사항을 확인합니다.

Navigation: <u>실시간 그래프</u> > <u>고속 Trend</u> >

제한사항

2. 사용상의 제한은 있는가?

[지원되는 통신 드라이버 (IO Device) 는 무엇인가?]

- MelSec UDP 타입 통신을 지원한다
- 가상태그는 지원하지 않는다.
- 고속이므로 시리얼 타입의 드라이버는 지원하지 않는다

[수집할 수 있는 최소 단위는 얼마인가?]

- 장비 마다 응답 최소시간에 따라 다르다.
- 통신 블록으로 따졌을 때 하나의 통신블록은 (데이터를 가져오기 위한 패킷) 응답 시간은 15 에서 20 msec 사이이다 따라서 최소 주기는 20msec 가 되며 장비에 따라서는 이보다 더 느릴 수 있다.
- 또 통신 블록이 N 개가 되면 20msec * N 시간이 걸리므로 더 오래 걸릴 수 있다

[검색할 수 있는 최소 단위은 얼마인가?]

• 검색을 통해 트렌드를 볼 수 있는 최대 시간은 1시간이다.

[기타 제약 사항은 없는가?]

- 고속 트렌드는 오브젝트 하나 당 모델은 반드시 하나가 되야 한다.
 - 여러 오브젝트에서 하나의 모델을 중복해서 쓸 수 없다
 - 여러 오브젝트에서 하나의 모델을 중복해서 쓰려면 다른 모델을 만들어야 한다.
- 고속 트렌드는 오브젝트 이름은 절대 중복 되서는 안 된다.
- Cimon 끼리 연동해서 고속 트렌드를 보려 할 경우 지원하지 않는다
- 공정 모드에서 저장이 1시간 이상이면 안된다
- 1 시간 이전에 모든 공정이 끝나야 한다. (저장을 멈추어야 한다.)
- CimonX 상에서 실시간 그래프가 작성된 프로젝트는 프로그램 종료시 종료시간이 다소 걸릴 수 있음.
- 고속트랜드가 포함된 페이지를 페이지전환시 시간이 다소 소요됨.



현재 SCADA 에서 고속 트렌드를 지원하는 통신 드라이버는 MITSUIBISHI MELSEC, CIMON PLC, LS 산전 XGTFEnet 입니다.

5. 화면에 트렌드를 띄웁니다.

CimonD 화면 오른쪽 도구 상자에서 실시간그래프를 선택합니다.

도구상기	자	- 7	×
✓ 기본			^
🔭 화	살표		
∖ 선			
사각	각형		
() 동	근사각형		
0원			
~ 원3	5		
> 연	HI 37		
	예술 고서		
	국연 교서		
▲ 문/	- <u>-</u> (}		
A ⊡	•		
	7.21		
<u>т</u> е ч-	- w E		
	- 베 <u>드</u>		
·····································	 보 <u>요</u> 약		
- E 사	용자이벤트로깅		
- -	집데이터시트		
교 쟈!	<u>=</u>		
= 화	견호출		
표 🖬	<u>=</u>		
🚔 스위	위치/램프		
📓 코덕	겐트		
전 실기	시간그래프		
🔛 변3	화이미지		
~ 기타			
라이	기브러리		
Act	tiveX		
드 애니	그메이션 비트맵		
ᅋᅊᄽᆊᄽ	에 삽입 리 사이		
프 의도	님 삽입 '이 커트르 (끄어노기	la la	
✓ 퀸노	·구 긴드콜 (철어종기	J	
문 제품	크 막스		
문 라니	니오 비든		
비 티스	그는 막으 비바스		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	피닉드 기티 커티로		
	ㅋ— 인주물 축련 테이븐		
·····································	이터 그리드		
н н с	디오 캡쳐		\checkmark



6. 실시간그래프에서 고속 트렌드 설정을 합니다.

RTGraph					×
메인	그래프	X축 설정	Y축 설정	범례 설정	가이도 • •
ol	a	TES	Т		
데	이터 샘플	수 360	0	; 7 1	
	에이터 수 이 제 조 기	집형태	0		
) 성수기 ~		0	이멘트	
(Fast Tr	end	Fast Mod	del Setting	
	TEST				~
- 7	정주기 설	정			
Ę	감사 시간	1	시간	0 분 0	초
G	베이터 수겁	집 주기 10	000	밀리초	
- (이벤트 설정	정			
F	RTGraphG	rab() 내장혐	함수를 사용	하세요.	
[의사 트	렌드동작			
				등록	취소

Fast Trend 를 선택하고 그래프 설정을 합니다.

RTGrap	h				×
메인	그라	프 χ축 설정	Y축 설정	범례 설정	가이드 • •
	색상선 배경	택	_ 그리드		
	- 펜 설정	3		Tee	
		Get	Fast Model	Taq	
	No	Tag	Desc	Color	^
	1	A1			
	2	A2			
	3	A3			
	4	A4			
	5	Not Used			
	6	Not Used			
	7	Not Used		_	
	8	Not Used		_	
	9	Not Used			
	10	Not Used			
	11	Not Used			
	12	NOT USED			
				등록	취소



24:0 A3

36:0

48:0

60:0

등록을 하면 위와 같은 화면이 나옵니다.

A1

12:0

A2

0:0 -

태그 현재값 취소號

CI/ION

[PAGE 1.PGX]				
1				
	24:0 3	6:0 48:0	60:0	
<u>최대객 3 3</u> 추석				
트렌드 구통 중 과거 데이터 검색 SetRTGraphMode 1번	현재모드 SetRTGraphMode 0번	정지 SetRTGraphMode 3번	리체 SelfRTGraphMode 2번	SelfTGraphMode 0: 현재 모도 (급표 현재 시간 으로 흘러감) <====================================
공정(몰더)를 만들고 데이터 저장 시작	데이터 저장 종료 과거 더 또는 결 데이터	I이터 CSV 저장 3지 상태에서 화면에 보이는 CSV 저장		

트렌드 아래 7 개의 버튼 중 위의 4 개의 버튼은 SetRTGraphMode 함수의 버튼이고 아래 3 개의 버튼은 Script 를 실행 하기위한 RunScript 버튼입니다.



SetRTGraphMode

0: 현재 모드 (그래프 현재 시간 으로 흘러감)

- 1 : 과거 모드 (검색 가능한 상태)
- 2 : 그래프를 화면에서 클리어 한다
- 3 : 그래프화면 흘러가는 것을 그 자리에서 멈춘다

SetRTGraphMode 함수에서 사용하는 인자 값입니다. 자세한 내용은 도움말을 참고하시기 바랍니 다.

트렌드 구동 중 과거 데이터 검색 SetATGraphMode 1번	현재모드 SetRTGraphMode 05	ų		정지 SetRTGraphMode 3번	Set	1TGr	2 / apf	រុ Mo	ode	2번	 	
공정(폴더)을 만들고 데이터 저장 시작	데이터 저장 종료	과거 또는 데이6	데! 정. 터 !	이터 CSV 저장 지 상태에서 화면에 보이는 CSV 저장								

아래 버튼 3 개에 대한 Script 를 작성합니다.



데이터 저장 시작전에 반드시 RTGraphChangeDir 함수로 공정을 넣어 주셔야 합니다.

Sub Script5() 12345678 SetRTGraphStatus "TEST", 2 '-----데이터 저장 종료------End Sub

1	Sub Script6()
34	A = RTGraph
5 6 7	'स्र
8 9 10	End Sub

A = RTGraphSaveFile2("TEST", "", "D:₩고속트렌드.csv")

'-----저장된 데이터 CSV로 저장 또는 정지 상태에서 화면에 보이는 데이터 CSV 저장---------



🐠 CIMON					
파일(F) 보기(V) 작업(W) 도움말(H)					
i 🖻 🛯 🔊 🖨 🖤 & & % 🕆 🗖 🥖 🖧 📤 🖉) 🗟 🖪 🔂 🥥				
PAGE 1					
50955 50422 39322 2021- 1310 50-09 50-09 50-09	50-109	50-109 S0-109	50-05		
트랜드 구동 중 과거 데이터 검색 SetRTGraphMode 1번	1월제모드 SetRTGraphMode 0번	정지 SetRTGraphMode 3번	리M SetRTGraphMode 2번	<	SefRTGraphMode 0: 현재 모드 (그래프 현재 시간 으로 흘러감) 1: 과거 모드 (검색 가능한 상태) 2: 그래프를 확면에서 클리어 한다 3: 그래프화면 플러가는 것을 그 자리에서 멈춘다
공정(톱디)을 만들고 데이터 저장 시작	데이터 저장 종료 대이	H데이터 CSV 저장 = 정지 상태에서 화면에 보이는 EE CSV 저장			

7. CimonX 를 실행하여 확인합니다.

저장 간격이 10msec 이므로 평상시에는 별 다른 변화가 없어 보입니다. 지금부터 데이터 저장을 시작하고 일정 시간 후 종료하겠습니다.

데이터 저장 후 SetRTGraphMode 1 번 버튼을 이용하여 저장되었는지 확인합니다.

PART SEARCH	>	<
Process Name 공정TEST	\checkmark	
Search Time		
Start Time		
2021-02-16		
End Time		
2021-02-16	■▼ 오후 5:52:44	
BOTH TIME(+)	5 sec 1 Min 5 Min 30 Min 1 Hour	
Process List		
START TIME	END TIME	
2021-02-16 17:52:39	2021-02-16 17:52:44	
2021-02-16 15:50:05	2021-02-16 15:50:10	
2021-02-16 15:48:45	2021-02-16 15:48:49	
	OK CANCEL	i



SEARCH 버튼으로 데이터를 확인했고, 데이터를 선택합니다.



위와 같은 그림이 그려지고 위의 데이터를 CSV 로 저장합니다.

트렌드 구동 중 과거 데이터 검색	현재모드	정지	리셋			
SetRTGraphMode 1번	SetRTGraphMode	SetRTGraphMode 3번	SetRTGraphMode 2번			
공정(뽈더)을 만들고 데이터 저장 시작	데이터 저장 종료	과거 데이터 CSV 저장 또는 정지 상태에서 화면에 보이는 데이터 CSV 저장				



61	2021/02/1	6	17:52:3	9:590	14000	24000	34000	44000
62	2021/02/1	6	17:52:3	9:600	14000	24000	34000	44000
63	2021/02/1	6	17:52:3	9:610	14000	24000	34000	44000
64	2021/02/1	6	17:52:3	9:620	14000	24000	34000	44000
65	2021/02/1	6	17:52:3	9:630	15000	25000	35000	45000
66	2021/02/1	6	17:52:3	9:640	15000	25000	35000	45000
67	2021/02/1	6	17:52:3	9:650	15000	25000	35000	45000
68	2021/02/1	6	17:52:3	9:660	15000	25000	35000	45000
69	2021/02/1	6	17:52:3	9:670	15000	25000	35000	45000
70	2021/02/1	6	17:52:3	9:680	15000	25000	35000	45000
71	2021/02/1	6	17:52:3	9:690	15000	25000	35000	45000
72	2021/02/1	6	17:52:3	9:700	15000	25000	35000	45000
73	2021/02/1	6	17:52:3	9:710	15000	25000	35000	45000
74	2021/02/1	6	17:52:3	9:720	15000	25000	35000	45000
75	2021/02/1	6	17:52:3	9:730	16000	26000	36000	46000
76	2021/02/1	6	17:52:3	9:740	16000	26000	36000	46000
77	2021/02/1	6	17:52:3	9:750	16000	26000	36000	46000
78	2021/02/1	6	17:52:3	9:760	16000	26000	36000	46000
79	2021/02/1	6	17:52:3	9:770	16000	26000	36000	46000
80	2021/02/1	6	17:52:3	9:780	16000	26000	36000	46000
81	2021/02/1	6	17:52:3	9:790	16000	26000	36000	46000
82	2021/02/1	6	17:52:3	9:800	16000	26000	36000	46000
83	2021/02/1	6	17:52:3	9:810	16000	26000	36000	46000
84	2021/02/1	6	17:52:3	9:820	16000	26000	36000	46000
85	2021/02/1	6	17:52:3	9:830	17000	27000	37000	47000
86	2021/02/1	6	17:52:3	9:840	17000	27000	37000	47000
87	2021/02/1	6	17:52:3	9:850	17000	27000	37000	47000
88	2021/02/1	6	17:52:3	9:860	17000	27000	37000	47000
89	2021/02/1	6	17:52:3	9:870	17000	27000	37000	47000
90	2021/02/1	6	17:52:3	9:880	17000	27000	37000	47000
91	2021/02/1	6	17:52:3	9:890	17000	27000	37000	47000
-	•	Т	속트렌드	+				

데이터가 너무 많아 일부의 데이터만 추출하였습니다. 데이터 저장 주기는 10msec 입니다.

위의 FAQ 와 같이 고속 트렌드 기능을 이용하면 msec 단위로 트렌드를 표현하고 데이터를 저장할 수 있습니다.

추가 문의는 1899-5001 으로 문의 바랍니다.